

ERRATAS Y MODIFICACIONES CATÁLOGO 2025/26

PÁGINA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO	CORRECCIÓN
7	DINAPLAST20/40	PLACA MAXIPLAST	ERROR CÓDIGO PRODUCTO	MAXIPLAST20/40
9	SPIDERN20/24+	NEO SPIDER	ERROR CANTIDAD PLACAS POR CAJA	11 PLACAS
9	SPIDERN20/40+	PLACA EPS GRAFITO	ERROR CANTIDAD PLACAS POR CAJA	8 PLACAS
9	SPIDERN20/46+	PLACA EPS GRAFITO	ERROR CANTIDAD PLACAS POR CAJA	7 PLACAS
12	SPIDER40/5M	SPIDER R MAXI	ERROR CÓDIGO PRODUCTO	SPIDER40/5M BASE 5MM TOTAL ESPESOR TETÓN 27MM
17	MPEF16500	TUBERÍA MULTICAPA FLEXIBLE PERT AL PERT	ERROR EN DESCRIPCIÓN MTS ROLLO	MTS ROLLO: 500
83	CCA	CAJA COLECTOR ABS	ERROR PRECIO	17,88€
83	CCF-1	CAJA COLECTOR ABS	ERROR PRECIO	14,39€
83	CCF-2	CAJA COLECTOR ABS	ERROR PRECIO	14,93€
132	4400234102	RESISTENCIA ANTI-HIELO 300W	ERROR CÓDIGO	4400234100
146	DEPÓSITOS ACDS	DEPÓSITOS ACERO INOX	ERROR CÓDIGO	ACSD
146	ACSD300	DEPÓSITO ACERO INOX	ERROR PRECIO	1038€
148	INA30R / INA50R	DEPÓSITO INERCIA ACERO NEGRO	ERROR EN DATOS TÉCNICOS	PÁG 2
149	DEPÓSITOS DI	DEPÓSITO INERCIA ACERO NEGRO	ERROR EN DATOS TÉCNICOS	PÁG 2
154	DEPÓSITOS ACSD Y TII	DEPÓSITOS ACSD Y TII	ERROR EN DATOS TÉCNICOS	PÁG 3
159	16003	JUNTA PARA BRIDA	ERROR CÓDIGO	719672
160	DEPÓSITOS SWPN	INTERACUMULADOR VITRIFICADO AEROTERMIA	ERROR EN DATOS TÉCNICOS	PÁG 3
161	TS-I	RESISTENCIA	SWI NO LLEVA LA RESISTENCIA TS-I, LA CORRECTA ES LA RI	RI
165	HSET-FV03	RESISTENCIA	ERROR PRECIO	103€
166	TAI2500-TAI3000-TAI4000-TAI5000	INTERACUMULADOR INOX 1 SERPENTÍN	ERROR CÓDIGO	TAI2500S-TAI3000S-TAI4000S-TAI5000S
168	FV30060S2	INTERACUMULADOR VITRIFICADO 1 SERPENTÍN	ERROR CÓDIGO Y ERROR DATO ALTURA	FV30067S2 ALTURA: 1605
168	FV50080S2	INTERACUMULADOR VITRIFICADO 1 SERPENTÍN	ERROR DATO ALTURA	ALTURA : 1765
197	R32-SDB-N	GRUPO DE BOMBEO DN32	ERROR CÓDIGO	R22-SB-N
200	RC25-K6	GRUPO R3C-DN25	ERROR EN COMPOSICIÓN: NO VA CON LA BOMBA WILO PARA 25/8SC	COMPUESTO POR LA BOMBA WILO PARA 25/6SC

206	ACS0112	GRUPO R12 PRODUCCIÓN ACS	ERROR EN PRECIO	720€
206	ACS0113	GRUPO R12 PRODUCCIÓN ACS	ERROR EN PRECIO	770€
206	ACS0144	GRUPO R12 PRODUCCIÓN ACS VÁLVULA TERMOSTÁTICA	ERROR EN PRECIO	885€
206	ACS0145	GRUPO R12 PRODUCCIÓN ACS VÁLVULA TERMOSTÁTICA	ERROR EN PRECIO	935€
274	BOMBAS WILO	BOMBAS CIRCULADORAS WILO	ERROR EN PRECIO	PVP + 20%
276	RB1	RACOR ACERO CONEXIÓN 1" TUERCA MÓVIL X 3/4" HEMBRA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	RACOR ACERO CONEXIÓN 1" TUERCA MÓVIL X 3/4" MACHO
276	RB1L	RACOR LATÓN CONEXIÓN 1" TUERCA MÓVIL X 3/4" HEMBRA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	RACOR ACERO CONEXIÓN 1" TUERCA MÓVIL X 3/4" MACHO
294	MFP51BMC-EV MFP68BMC-EV MFP102BMC-EV	FAN COIL MURAL TIPO SPLIT ALTA EFICIENCIA	CON VÁLVULA 4 VÍAS INTEGRADA. BAJO PEDIDO	NO SE SUMINISTRAN
29	AM3	CRONOTERMOSTATO DIGITAL CONEXIÓN CABLE		DESCATALOGADO
91	G135	LUBRICANTE EN BOTE SILICONA 135GR	ERROR EN PVP	16€